

中华人民共和国国家标准

UDC 622.346.3  
—15:620.11

# 包装钨精矿取样、制样方法

GB 4414—84

Methods of sampling and sample preparation  
of tungsten concentrates in bags

本标准适用于包装黑钨精矿（钨锰铁矿、钨锰矿及钨铁矿）和白钨精矿（钨酸钙矿）的化学成分和水分测定用样的采取和制备。

## 1 术语解释

1.1 批和批量 以一次交货同一规格的包装钨精矿为一批，构成一批钨精矿的量叫做批量。

1.2 包差 以包为单位取样测定其品质特性，各包间结果之差称为包差，其中最高与最低结果之差称为最大包差。

1.3 份样和份样量 由一批包装钨精矿的一包中，按规定重量取出的样品，称为份样。每个份样的重量叫做份样量。

1.4 副样 由一批钨精矿中的部分份样组成的样品。

1.5 大样 由一批钨精矿的全部份样或全部副样组成的样品。

1.6 制备样品 按规定制样方法从每个份样、副样或大样所制备的样品。

1.7 成分样品 从制备样品中取出的供成分分析用样品。

1.8 水分样品 由大样或副样制备的供水分测定用样品。

1.9 最大粒度 95%以上能通过的最小筛孔尺寸。

1.10 误差 测得值与真实值之差。

1.11 偏差 测得值与一组测得值的平均值之差。

1.12 方差  $S^2$  各次测得值  $X_i$  与平均值  $\bar{X}$  之差的平方和除以测定次数  $n$  减1之差。

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \\ &= \frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n(n-1)} \end{aligned} \quad (1)$$

1.13 标准偏差  $S$  方差的平方根。

1.14 品质波动标准偏差  $S_w$  指批内份样间品质特性波动的标准偏差，根据  $S_w$  值大小可将钨精矿划分为品质波动大、中、小三种类型。品质波动试验方法见附录 A。

1.15 精确度  $\beta$  测得值互相一致的程度，概率为 95% 时，精确度用二倍的标准偏差表示  $\beta = 2S$ 。

总精确度  $\beta_{SDM}$  包括取样精确度  $\beta_S$ 、制样精确度  $\beta_D$  和测定精确度  $\beta_M$ ：

$$\beta_{SDM} = 2\sqrt{S_S^2 + S_D^2 + S_M^2} \quad (2)$$

式中： $S_S$ ——取样标准偏差；

$S_D$ ——制样标准偏差；

$S_M$ ——测定标准偏差。

校核精确度试验方法见附录 B。

## 2 一般规定

- 2.1** 本标准规定总精确度 $\beta_{SDM}$ 为 $\pm 0.6\%$ ，取样精确度 $\beta_S$ 为 $\pm 0.4\%$ ，以三氧化钨计。
- 2.2** 包装钨精矿必须严格按照本标准规定的方法取样、制样。遇有条件或情况变化时应进行精确度校核试验。采用机械取样时，必须按附录B、C进行试验，证明符合标准规定的要求。
- 2.3** 如品质明显不均匀，包差大于2%，最大粒度超过9mm或混入外来杂质，必须经加工整理后再行取样。
- 2.4** 包装钨精矿如需并批，对同级品三氧化钨含量之差在0.5%之内的批次可以并批。并批后货品不能分批。
- 2.5** 成分样品应妥善保管以备核查，保管期可根据贸易需要规定，但不得少于6个月。
- 2.6** 取样、制样所用设备，工具和盛样容器必须保持洁净，牢固耐用。
- 2.7** 在整个取样、制样过程中注意安全操作。
- 2.8** 品质波动试验方法、精确度校核试验方法及取样偏差校核试验方法分别按照附录A、B、C执行。

## 3 取样

### 3.1 取样工具

- a. 取样铲（见图1）；




图1 取样铲

- b. 样扦（见图2）；




图2 取样扦

- c. 取样勺 直径为11.5cm的半圆形金属勺;
  - d. 带盖盛样桶;
  - e. 钢锤。

3.2 份样数(取样包数)应取最少份样数见表1。不同批量的份样数( $n_1$ )按式(3)计算:

式中：基本批量为10t（200包）， $n$ 为基本批量的应取最少份样数（见表1）。

按上式计算所得最少份样数，如有小数时进为整数。

表 1 一批包装钨精矿中应取份样最少个数

批量, t	件数, 包	$S_W$	品质波动		
			小	中	大
100	2000	$S_W < 0.4$	32	65	95
80	1600	$0.4 < S_W < 0.6$	30	60	85
60	1200	$S_W \geq 0.6$	25	50	75
50	1000		23	45	67
40	800		20	40	60
30	600		18	35	52
20	400		15	30	45
10	200		10	20	30
最大包差 ( $W_{O_3}$ )			$<1.0\%$	$<1.5\%$	$<2.0\%$

注：① 品质波动大小不明确时，应按附录 A “品质波动试验方法” 求出  $S_W$  值，否则份样数应按品质波动大的取样。

② 最大包差试验可按日常取样方法，随机抽取适量包件，不得少于 5 包；若在装包过程中取样，可在批的首尾 5 包内各取一包，中间取若干包，但不得少于 3 包，将各包所取样品分别制样，测定三氧化钨含量。

**3.3 份样量** 按表 2 取份样量, 所取每个份样的重量应大致相等, 其相对误差不超过 20%。

表 2 最少份样量

取 样 方 法	份 样 量, kg
逐包取样法	1
倒包三铲法	5
倒包缩分法	50 <sup>注</sup>
扦子对角线法	0.2

注：整包混和缩分。

### 3.4 取样方法

**3.4.1 逐包取样法** 在装包过程中，每包用取样勺取约 1 kg 份样。在取样前，包件必须是未经搬运移动的，否则包内钨精矿容易发生偏析。

**3.4.2 倒包缩分法** 根据表 1 规定份样数随机抽取样包，全部倒于平整洁净的铁板上，将超过 9 mm 的颗粒击碎，按 4.4 缩分至不少于 30 kg。若每个份样分别制样时，则每包货品先破碎至全部通过 4 目，然后缩分至不少于 8 kg。

**3.4.3 倒包三铲法** 根据批量和品质波动类型按表 1 规定的份样数（即包数）随机抽取样包，逐包倒于平整洁净的铁板或水泥地上，使成圆锥形，将样铲分别从圆锥底部外圈 120° 角的三条母线插至圆心，然后垂直向上提起共取出 3 铲，这样每包共取份样约 5 kg。

**3.4.4 扦子对角线法** 仅适用于最大粒度不超过 4 mm 的钨精矿。按表 1 规定的份样数加倍抽取样包，敞开袋口，将钢扦从对角线自顶插入，直至底部，将扦子旋转 180° 取出样品各约 100 g，二扦共取份样量约 200 g。

**3.4.5 水分样品** 应在衡重时取样，可与品质样兼用，置于洁净密封的容器内，注意勿使水分在测定前发生变化。当批量较大，装卸时间长或大雨、气温高时，须将批货分成几个部分，将每一部分的份样制备成副样测定水分。

## 4 制样

### 4.1 制样工具

- a. 铁铲；
- b. 对辊破碎机；
- c. 圆盘粉碎机；
- d. 密封式振荡研磨机或三头研磨机（附玛瑙研钵）；
- e. 二分器（规格见 GB 2007—80《散装矿产品取样、制样方法》的 4.1.5）；
- f. 9 × 9 mm 方孔筛，4 目（筛孔 5 mm）、10 目（筛孔 1.6 mm）、80 目（筛孔 0.18 mm）和 200 目（筛孔 0.075 mm）筛；
- g. 不锈金属十字分样板；
- h. 样铲和档板；
- i. 白铁面混样台或玻璃面混样台；
- j. 磁铁；
- k. 盛样器；
- l. 毛刷；

m. 磨砂塞广口玻璃瓶(容量约100ml)。

#### 4.2 制样要求

4.2.1 在制样全过程中应防止样品有任何变化和污染。

4.2.2 样品过于潮湿不能筛分、破碎、缩分时，可在105℃进行预先干燥，使达到适于筛分和制样的程度，需要时将干燥前后样品称重，并计算预先干燥水分( $A$ )%(取二位小数)。


$$A(\%) = \frac{W - W_1}{W} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

式中： $W$ ——干燥前样品总重量(kg)；

$W_1$ ——干燥后样品总重量(kg)。

4.2.3 样品的破碎 将全部样品用适当的破碎机破碎至规定的全量通过的粒度(根据破碎条件可适当减少制样程序中的破碎步骤)。制样前必须将破碎机内部清扫干净。制样后残留在破碎机内部的样品，必须注意全部取出。

4.3 制样程序：可根据需要参照以下程序同时或单独制备水分和成分样品。



注：含氯化钙的白钨精矿极易吸潮，水分样可不经破碎，直接称样。

把通过80目筛的约250g样品充分混匀，缩分出约20g，研磨至全部通过200目筛，加磨后装入样品袋中附以标签作为成分分析样品。

#### 4.4 缩分方法：可使用下列的一个或几个方法并用。

4.4.1 二分器缩分法：按表3选用合适的二分器，所选用的二分器其沟槽宽度约等于样品全量通过的最大粒度的2~3倍，并需经过精确度校核试验证明是符合要求的。

使用前必须将二分器内各个部位清理干净，沟槽内须平滑不得有锈，使用过程中要一直保持沟槽畅通无阻。

先将全部样品通过二分器二次，混匀后再行缩分，务必使样品均匀地落入每个沟槽中，将盛样容器对准出口，勿使样品撒落在外，将已分成二份的样品，随机选定一份作为缩分样品，重复操作至不少于该粒度的最少留量。

表3 样品最大粒度及适用的二分器

样品全量通过的最大粒度	mm 二分器沟槽宽度
5~10	20
3~5	10
3以下	6

4.4.2 二开二合四分法：将样品用铁铲堆成圆锥形，每铲都须从锥的顶尖垂直倾下使均匀地沿锥尖散落。待锥形堆成后再将此锥形用铁铲逐次分成2~4堆，此为一开，再将此2~4个圆锥用交替铲合成一堆，此为一合；连续二次即为二开二合。各次成堆过程，每铲均须从锥的顶尖垂直倾下，然后将圆锥顶尖压平，用十字板自上压下，分成四等分，任取二个对角的等分，重复操作数次，缩分至不少于该粒度的最少留量。

4.4.3 网格缩分法：将样品置于平整洁净的铁板上，铺成长方形平堆，然后将平堆划成等分的网格，缩分大样时不得少于20格；缩分副样时不得少于12格；缩分份样时不得少于4格。用档板及样铲插至底部，从每一格取等量的一铲，集合为缩分样品，当大样数量多时，可将大样分成几个等份，分次按上述操作缩分。

表4 样品粒度、样品层厚度及份样铲尺寸

样品粒度 mm	样品层厚度 mm	份样铲尺寸 mm					份样铲容积 ml
		a	b	c	d	材料厚度	
9以下	25~35	60	35	60	50	1	约125
5以下	20~30	50	30	50	40	1	约75
2以下	15~25	40	25	40	30	0.5	约40
1以下	10~15	30	15	30	25	0.5	约15
0.18以下	5~10	15	10	15	12	0.5	约2




图 3 份样铲

**4.4.4 圆锥四分法：**将样品置于平整洁净的铁板上，成圆锥形，每铲自圆锥顶尖落下，使均匀地沿锥尖散落，注意勿使圆锥中心错位，如此反复至少转堆三次，使充分混匀，然后将圆锥顶尖压平，用十字板自上压下，分成四等分，任取二个对角的等分。重复操作数次，缩分至不少于该粒度的最低留量。

#### 4.5 样品容器和标签

**4.5.1** 送化实验室的水分样品（约200g）应装入磨砂塞广口玻璃瓶或密闭的容器中，并附以标签。

**4.5.2** 送化实验室的成分样品（约250g）应装入样品袋中，并附以标签。

**4.5.3** 标签上注明以下各项：

- a. 编号；
- b. 品名、等级、类别、产地；
- c. 批量或副批量，t；
- d. 船名或车号；
- e. 取样、制样人员；
- f. 取样、制样地点、日期及天气。